

STCW-H 系列连续激光电源

# 使用说明书



新加坡新特光电技术有限公司  
广州安特激光技术有限公司  
武汉新特光电技术有限公司

# 目录

- 1、简介
- 2、型号说明
- 3、主要技术参数
- 4、安装接线
  - 4.1 交流电源线
  - 4.2 氪灯连接线
  - 4.3 外控线
  - 4.4 外控保护接线
  - 4.5 接地保护
- 5、使用说明
  - 5.1 主要元器件介绍
  - 5.2 面板功能介绍
  - 5.3 主要保护功能介绍
- 6、触发高压的选择
- 7、产品的设计优势和严格的考机程序
  - 7.1 设计优势
  - 7.2 严格的考机程序
- 8、注意事项
- 9、常见的异常现象和处理方法
- 10、附件
  - 10.1 附图
  - 10.2 保修卡

1、简介

(如果您是首次使用本系列激光电源，在通电前请仔细阅读本使用手册)

STCW-H 系列连续激光电源，是专门为连续泵浦氩弧灯研制的高性能自动引燃恒流电源。电源采用电力电子器件 IGBT 组成功率变换主电路，效率高达 90% 以上，采用 PWM 技术，以定频调宽的方式，实现高精度的恒流输出。输出电流波纹小，稳定度高。引燃部分采用串联高压包引弧，LC 次高压接力，低压恒流接续电弧电流的三级续流方式，配合点火监测电路，实现自动点火，使一次点火成功率高达 99% 以上。高压脉冲波形上升和缓，强度可以分级调节，以适应不同氩灯击穿电压的分散性，同时也可以减小电极材料的溅射，减少高压触发对氩灯使用寿命的不良影响。

机内设置了缓上电和软启动的措施，可避免上电和启动时的大电流冲击。机内的自动数显装置可以分时显示给定电流和输出电流。


优良的“休眠”功能，可以方便地使机器在工作时输出工作电流，而待机时仅输出较小的维持电流维持氩灯的电弧，这样不仅可以提高整机的效率，减小冷却系统的负担，还可以大大延长氩灯的使用寿命。

通过机内的外控接口，可以在机外控制电源的起停，调节电流大小，指示电源的工作状态。

完善的故障保护系统和散热系统，大大地提高了电源工作的可靠性。

合理的工艺设计，保证了电源具有较好的可维性。

2、型号说明



3、主要技术参数


最高输出电压: 500V (有 500V、400V 和 200V 三种规格供选择)

最大输出电流: 30A (有 20A、25A、30A、40A 四种规格供选择)


型号	STCW22A	STCW32A	STCW24A	STCW22B	STCW32B
最大输出电流	20	30	20	20	30
最高输出电压	200V	200V	400V	200V	200V
输出电流波纹	≤0.4%	≤0.4%	≤0.4%	≤0.4%	≤0.4%
控制精度	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
休眠电流	7A	7A	7A	7A	7A
开关工作频率	20KHZ	20KHZ	20KHZ	20KHZ	20KHZ
允许交流电压波动	±15%	±15%	±15%	±15%	±15%
允许工作环境温度	0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃
工作环境湿度范围	≤90%	≤90%	≤90%	≤90%	≤90%
对交流电源要求	380V, 6KVA	380V, 9KVA	380V, 11KVA	220V, 6KVA	220V, 9KVA

外形尺寸 mm	500x481x135	500x481x135	500x481x135	500x481x180	500x481x180
重量	23.5kg	23.5kg	25kg	23.5kg	23.5kg

4、安装接线




图一：后面板图（不带外控）




图二：后面板图（带外控）

4.1 交流电源线

本电源装置通过标准的 P20K6Q 航空插头与交流电源连接，注意对不同的机型有不同的接法。对于 A 型电源装置，适用于三相四线 380V 的交流供电，请按图三连接好输入电源线，P20K6Q 航空插头的第 1、2、3 脚分别接三相火线（无相序要求），第 4 脚接零线。对于 B 型电源装置，适用于单相 220V 的交流供电，请按图四连接好输入电源线，P20K6Q 航空插头的第 1、2 脚相连后接火线，第 3、4 脚相连后接零线。



图三：三相四线 380vAC 连接线




图四：单相 220v AC 连接线

**注意：插头和插座上的脚号必须仔细核对，如果出错，将会导致机器损坏！**

4.2 氦灯连接线

氦灯的连接线是通过后面板上的两个接线柱接出的，红色接线柱是正极高压端（在上端），黑色接线柱是负极低压端（在下端）。这两个接线柱在点火时将出现数万伏的高压脉冲，接线在保证载流量 40A 的前提下，要求高压保护。一般情况下，可在塑料线外加套壁厚 1 mm 以上的塑料套管。高压走线与任何导体的距离应在 30 mm 以上；有沿面放电可能的沿面放电距离应在 50 mm 以上。

接线端的走线请参考图五：高压端接线正误比较。




图五：高压端接线正误比较图

注意：


- (1) 氦灯是有正负极的，若接错可能无法引燃点火，严重时可能损坏氦灯管。
- (2) 接线时务必将两接线柱旋紧，否则会因接触电阻太大使氦灯点火成功率下降，并使接线柱发热。
- (3) 严禁在未接氦灯的情况下启动电源。
- (4) 电源启动后，若有三次点火不成功，应停机检查氦灯电极与光具座绝缘是否良好。

#### 4.3 外控线


外控线接口请按图六接线。如不进行休眠控制，外控接口按图七接线，并注意相对于 17 脚从 16 脚输入一高电平信号（TTL 电平），否则电源装置引燃成功后将一直处于休眠状态。



图六：采用休眠控制的外控接口接线连接图



图七：不采用休眠控制的外控接口接线连接图



图八：电源出厂时的外控接口接线连接图

为了方便用户试机，出厂前外控插头已按图八接线，因此，请用户试机前插入外控航空插头并旋紧旋钮。

如果用户选择的是不带外控的电源，出厂时本中心已将外控接口封锁，无需此连接步骤。

#### 4.4 外控保护接线

本电源开机之前，必须将冷却系统的水压开关（水压正常时闭合）连接到该外控保护的两个接线端之间，只有冷却系统的水压正常时电源才能启动，否则，电源无法启动。

**特别注意：只有冷却系统正常工作时，才可以启动电源。**

#### 4.5 接地保护


由于本机采用全金属外壳，按安全规程必须接地。该项措施关系到操作者的人身安全，必须可靠保证。接地焊片在后面板。

5、使用说明

5.1 主要元器件介绍

本电源主要由以下部件组成：（见图九）

空气开关、交流接触器、缓冲板、滤波电感、主控板、散热器、整流模块、IGBT 模块、二极管模块、控制变压器、点火变压器、高压变压器、滤波电容等组成。



图九：主要元器件介绍图

5.2 面板功能介绍



图九：面板正视图（无外控）





图十：面板正视图（带外控）

### 5.2.1 电源总开关

闭合电源总开关，机器接通交流进线电源。

### 5.2.2 准备就绪指示灯（ready）

当本机接通电源后，经过 3 秒钟的缓上电后，ready 灯亮机器方可启动。

### 5.2.3 电源指示灯（power）

当机器接通电源后，power 灯亮，表示机器已得到交流电源。

### 5.2.4 过流指示灯（overload）

当电流超过机器最大负载时，overload 灯亮。机器会自动停机。

### 5.2.5 过热指示灯（overheat）

当机内功率单元过热时，overheat 灯亮。机器会自动停机。

### 5.2.6 电位器

通过电位器调节所需要的工作电流大小。

### 5.2.7 显示窗

待机时显示电流给定值，启动后显示电流实际值。

### 5.2.8 启动按键（run）

按此按钮用于启动机器，同时绿色按键指示灯亮。

### 5.2.9 停止键（stop）

按此按钮，机器待机，同时红色按键指示灯亮。

### 5.2.10 工作、休眠状态选择开关(work/sleep)。

在休眠（sleep）状态下，机器仅输出维持氦灯电弧的最小电流（固定设置为 7A）；机器在工作（work）状态下，机器会按设定值输出电流。

注意：

- 1、在实际操作时，机器启动前可事先通过电位器设定好所需的工作电流，如果需要也可以使用上次运行的设定电流，然后在休眠（sleep）状态下将机器启动，以避免强电流冲击；启动后，机器会自动到达 7A 的输出电流，待机器启动完毕，再将机器置为工



作 (work) 状态, 让电流由休眠值 (7A) 上升到设定电流值。

停机时, 同样可以在休眠 (sleep) 状态下停止。

- 2、当机器处于休眠状态运行时, 电位器将无法调节休眠电流的大小, 但是仍可调节设定电流。

### 5.2.11 内控、外控选择开关 (outer/inner)

选择外控状态时, 机器由外控控制; 选择内控状态时, 机器由面板控制。

## 5.3 主要保护功能介绍

### 5.3.1 欠压保护

若交流电网电压低于额定值的 15%, 欠压保护电路动作, 面板上的 “ready” 灯熄灭, 电源停止工作, 此时按 “run” 键无效。只有当电网电压恢复正常时, 欠压保护才会撤消, “ready” 灯亮后, 电源才允许启动。

即使电网电压欠压后又恢复, 机器因为启动了欠压保护, 不会自动进入工作状态, 以免造成机器错误运行。在交流电网恢复正常供电后, 需重新按 “run” 键, 电源方能重新投入工作。

### 5.3.2 过流保护

当电源的输出电流过大, 超出机器的最大输出电流时, 过流保护电路动作, 进入保护状态后, 面板上的 “overload” 灯亮, 电源停止工作。此时应断电检查主回路 IGBT 是否损坏, 若未损坏, 则需断电更换主控板。

此项维修工作必须由生产商授权或指派的专业维修人员操作。

### 5.3.3 过热保护

机内功率单元散热器表面温度高于 75℃ 时, 过热保护电路动作, 电源停止工作, 面板上的 “overheat” 灯亮, 待温度下降到正常值时, 方可重新启动, 投入工作。

出现这种情况时, 建议用户改善通风散热环境, 以免过热损坏机器。

### 5.3.4 外控保护

外控保护端子是位于电源后面板上的两个红色接线柱, 用于连接外控保护触点, 只有在这两个端子短路时, 电源才能启动, 否则按下 “run” 键无效。

在工作过程中, 如果这两个接点之间开路, 机器马上停止工作, 即使断开后又接通, 也需要重新启动。

用户可以将灯管冷却水压开关 (水压正常时闭合), 接在这两个出线端之间; 也可以将灯管冷却系统的温度保护开关 (温度正常时闭合), 接在这两个出线端之间。这样, 外控保护即可成为用户所需的冷却水的水压保护, 或冷却系统的温度保护, 保护激光器, 避免炸灯、炸棒事故的发生。

## 6、触发高压的选择

为了适应不同氪灯击穿电压的分散性, 电源机箱内配置了一个可分级调节触发高压值的印制电路板, 代号 LX—GYDHB。该板位于机箱内后部, 安装在高压脉冲变压器之上。电路板上布置有一个绿色四芯的接线端子排 (代号 CN11), 用户可以通过更改调整端子排的短接线, 方便地调整引弧高压值。

将 CN11 的脚 4 分别与 1、2、3 脚相连, 便可改变输出电压的等级。4—1 相连, 输出电压为低档; 4—2 相连, 输出电压为中档; 4—3 相连, 输出电压为高档; 脚 1、2、3、4 均悬空, 输出电压为最高档。触发电压的选择应按照低、中、高的次序进行, 以能引燃氪灯且电压较低的档位为佳。出厂时配置为中档触发电压。

注意：调节前必须先断开机器的进线电源，用阻值约为 1K/5W 的电阻分别跨接 C2、C3 两个相串联的电容两端和 C4 电容的两端，放掉高压点火电路内部的残存电荷。也必须放掉电解电容 CE1 和 CE2 的残存电荷。保证操作人员的安全。

特别注意：除本项参数外，用户不要自行调整机器的任何其它部分，否则将可能导致机器损坏。

## 7、产品的设计优势和严格的考机程序

### 7.1 产品的优势

- 7.1.1 机内各加工件均严格按军品的三防要求（防潮湿、防霉菌、防盐雾）设计制作，最大限度地保证机器工作的可靠性。
- 7.1.2 优良的电路设计，最大限度地提高机器的电气性能，减少电路之间的相互干扰。
- 7.1.3 机器的风道入口加装防尘网（百叶窗处），避免灰尘的侵入。
- 7.1.4 采用套件螺钉，使机器具有抗震动、抗颠簸功能。
- 7.1.5 可维性强。所有的电路板插件采用不同的颜色或规格，使维护工作简单容易。
- 7.1.6 过流和过热分成两个故障显示指示灯，可迅速地查明机器的故障。

### 7.2 严格的考机程序

- 7.2.1 出厂前 200 次的人为摔打考验，出厂的产品即使经过长途运输的颠簸，到达用户处仍坚固完整。
- 7.2.2 出厂前至少 48 小时的满负荷电流通电测试。
- 7.2.3 出厂前经过  $-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$  的温度检测，保证适应  $0 \sim 50^{\circ}\text{C}$  温度的工作环境。
- 7.2.4 出厂前通过 90% 的湿度考验。
- 7.2.5 严格检测欠压、过流、外控保护等各项保护功能。
- 7.2.6 严格检测输出电流的稳定性和电流波纹，绝对保证氪灯所需的恒流要求。

## 8、注意事项（务必让操作人员认真阅读）

- 8.1 严禁在未接负载的情况下启动电源，否则高压点火电路的数万伏高压有可能击穿电路元件，造成电源损坏。
- 8.2 氪灯的电路正负极不能接反，否则会损坏氪灯负载，使激光器无法正常工作。
- 8.3 所有的接线端必须保证旋紧、接触良好，因为接触不良会造成氪灯点火困难，接触点发热破坏绝缘，或使电源无法正常工作。
- 8.4 外控保护接口绝对不可以人为短接，否则，机器无法接收冷却系统的信息，而造成炸灯、炸棒重大安全事故。
- 8.5 非专业人员，不要开启电源机箱；专业人员除调节触发电压外，不要改动调节机器内的任何电路，否则会导致机器损坏而无法工作。出现非常故障，请联系技术服务人员解决。见第 9 章。
- 8.6 为保证人身安全，机器必须要有良好的接地。

## 9、常见的异常现象和处理方法

用户若发现机器有异常的状况，可以参照本章内容进行处理或调节。在处理和调节的过程中必须绝对保证操作人员的人身安全。如果涉及机器内部的任何部件的调整，应由本中心或本中心授权单位的专业人员处理。

异常现象	可能原因	处理方式
面板无显示	1、电源开关未闭合。 2、电源未接好。	1、合上电源总开关。 2、检查供电电源。
“run” 键无效	1、外控保护接线柱未接好。 2、外控保护设备异常。	1、检查外控保护接线柱。 2、检查外控保护设备。
无法点灯	1、氦灯连线的接线鼻与高压接线柱的接触不良。 2、选择的触发高压档位过低。 3、单灯的电源接双灯负载。 4、氦灯电极与光具座的绝缘不好。 5、灯管损坏。 6、位于高压点火板上的熔断器（LX-GYDHB）F1 断开（0.5A）。	1、让接触牢靠。 2、将触发电压调高一档。 3、改成单灯负载。 4、检查氦灯电极与光具座的绝缘。 5、更换灯管。 6、更换 0.5A 熔断器。
电位器无法调节电流	1、面板或外控任何一处 work/sleep 开关处在休眠位置。 2、电位器损坏。 3、带外控的电源将其外控接口悬空。	1、将面板和外控的工作/休眠（work/sleep）开关均置为工作（work）位置。 2、联系售后服务部门更换电位器。 3、将出厂时附带的外控插头插上。（参见图八）
机器自动停止工作	1、过流故障。 2、散热系统不畅。	1、联系售后服务部门处理。 2、检查散热系统的排风通道。
启动后自动停机并伴随着 ready 灯闪烁	交流电网短路容量太小，换言之，交流电网等效内阻抗太大。	加大交流配电容量，或请售后服务部门帮助解决。 注：交流电网配电容量小引起的该异常现象，多出现在 HCWB 型单相供电的电源中。

## 10、 附件


### 10.1 随机附件：



附图一：附件（无外控机器） 附图二：附件（带外控机器）

### 10.2 附图三：HCW 电源外型结构图（单位：mm）

图中尺寸 465 为航空插头连接后的尺寸。用户在应用设计时应考虑预留航空插头的插接空间，同时应考虑机器侧面的风道畅通。



10.3 保修卡

保修条例	维修记录																																																
<p>一、本中心产品在出厂后 12 个月内，若发生非人为的因素引起的故障，可免费修理及更换零件。</p> <p>以下情况不属于保修范围：</p> <p>1、因不正常操作和非正常使用引起的故障。</p> <p>2、自行拆卸、改换机内任何线路、零件，造成人为损坏。</p> <p>二、本产品，超过保修期，承诺维修服务。维修收费标准见附表。</p> <p>三、发生故障时，请专业人员确认本机是否损坏，并及时和本中心联系，以便获得专家的指导。</p> <p>请妥善保存此卡，需要维修时凭此卡送回本中心联系维修。</p> <p>本中心愿为我们的每一位用户提供及时、准确、周到的各项售后服务。</p>	<p>产品名称：YAG 连续激光电源 型号：STCW_____</p> <p>出厂编号：NO._____ 日期： 年 月 日</p> <table><thead><tr><th colspan="3">维修记录</th></tr><tr><th>日期</th><th>故障分析和维修情况简述</th><th>维修人</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	维修记录			日期	故障分析和维修情况简述	维修人																																										
维修记录																																																	
日期	故障分析和维修情况简述	维修人																																															